

Экспертное заключение/
Акт экспертизы технического состояния № 40
(газоиспользующего и угольных оборудования)

г.Шымкент

«25» 08 2023г.

Комиссия в составе:

Исполнитель: ТОО "Строй Проект Адванс"

Заказчик: КТУ. Осси Каратаби "ОРТП Железнодорожного района"

Адрес, названия и тип здания: обл. Муромский, район Шелеба
село Каратобе

В ходе проверки произведены:

- Проведение технического обслуживания газопотребляющих систем;
- Разборку и смазку кранов бытового газового оборудования;
- Инструктаж потребителей по правилам безопасного пользования газом;
- Акт обследования дымоходов и вентиляционных каналов;
- Экспертное заключение газопотребляющих систем и газоиспользующего оборудования технического обслуживания газового хозяйства;
- Удостоверение и протокол проверки знаний ответственного лица;
- Приказ о назначении ответственного лица;

Заключение:

Газоиспользующего и угольных оборудования соответствует нормативным требованиям и пригодны к эксплуатации

горелка, котел, газовые трубы, вентилятор
(под газ, жидкое топливо, твердое топливо)

Дата предыдущего обследования:

«дс» 08 2023г.

Все перечисленные газиспользующего и угольных оборудования пригодны для дальнейшей эксплуатации на срок не позднее

«25» 08

Представитель заказчика:

Представитель исполнителя

Сабенов Б. Сур

Акт

на выполнение работ по огнезащитной обработке деревянных конструкции

г.Шымкент

«25» «08» 2023г.

Заказчик: КТУ.Ош Каратобе "ОРЧП Жолбынского району"

Подрядчик: ИП "Көкенов Байкадам Элшенұлы"

Адрес, название и тип здания Обл. Туркестон, району Жолбы
сисо Каратобе

Место расположения конструкции крыша, тердох

Вид конструкции деревянный тип. обработка

Огнезащитное средство Пост Бюо порошковый

Выполнено:

Подрядчик: ИП "Көкенов Байкадам Элшенұлы"

Работы выполнены качественно и в соответствии с нормами пожарной безопасности и технической документации

Заказчик:

должность Ф.И.О

Подрядчик:

ИП "Көкенов Байкадам Элшенұлы"

Директор Көкенов Б.Ә.

должность Ф.И.О



[Handwritten signature]

АКТ
проверки работоспособности пожарной сигнализации

г. Шымкент

«25» 08 2023г.

Комиссия в составе:

Исполнитель ИП "Көкенов Байқадам Әлшенұлы"

Заказчик ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОСШ "КАРАТОБЕ" ОРЧАН ЖОЛБЕЖИНСКОГО РАЙОНА

составила настоящий акт в том, что система пожарной сигнализации в помещениях

адресу: ОБЛ. ЖУРЖЕСТАН, РАЙОН ЖОЛБЕЖИ расположенного по

ОСШ "КАРАТОБЕ" находится в

ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ НЕ РАБОТАЕТ.

Все работы по техническому обслуживанию автоматических установок пожарной сигнализации проводятся ИП "Көкенов Байқадам Әлшенұлы"

Комиссия в составе:

Исполнитель ИП "Көкенов Байқадам Әлшенұлы"

Заказчик

Заказчик

составила настоящий акт в том, что

адресу

1



Все работы по техническому обслуживанию автоматических установок пожарной сигнализации проводятся ИП "Көкенов Байқадам Әлшенұлы"

А К Т

на периодическую проверку дымоходов (газоходов) и вентканалов

г. Шымкент

«25» 08 2023 г.

Заказчик: КТУ ОСИ Каратабе "ОРИП Жолдышского района"

(наименование организации)
трубочистных мастеров _____ разряда ТОО «Берекет Юг»:

№ 1. Зейнабшиев Ф. , № 2. Зейнабшиев Ж.
Ф.И.О. Ф.И.О.

Произвели очистку и осмотр технического состояния оголовков, газоходов от газоводонагревательных котлов и вентиляционных каналов помещений.

Адрес, названия и тип здания Обл. Муржестом, район Жолдыш
село Каратабе

г. Шымкент

Дата предыдущего обследования:

«25» 08 2023 г.

Все перечисленные газоходы и вент. каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации на срок не позднее _____

трубочистных мастеров _____ разряда ТОО «Берекет Юг»
«25» 08 2024 г.

Заключение:

Дымоход, вентиляционные каналы помещений тех. помещения

исправные, отвечают техническим условиям и пригодны к эксплуатации.

Дымоход, вентиляционные каналы помещений проверено

не пригодны к эксплуатации по причине - / - / - /

описание нарушения

и подключение к ним газовых приборов не допускается

Представитель заказчика

Трубочистный мастер № 1



Зейнабшиев Зейр

АКТ № 4

на испытание наливом воды резервуара

г.Шымкент

«4» 08 2023г.

Мы, нижеподписавшиеся представители:

заказчика КТЧ «М.ОСИ. Карамобе» обл. Туркестан район Жамбыл

строительной монтажной организации: ТОО «Строй Проект Адванс»

составили настоящий акт в том что резервуар № 4 был залит водой

на высоту 4 метра м.с. X по 4 метр.

и выдержан под испытательный нагрузкой в течение 8 часов ч.

Произведенные обмер и осмотр показали что резервуар имеет следующие параметры:

1) высота 4 метра м, 2) диаметр м, 3) максимальное отклонение образующих стенки от вертикали мм (см. приложение 1); 4) максимальный зазор между плавающей крышей (понтон) и стенкой мм, минимальный мм (см. приложение 2).

Максимальная осадка резервуара за этот период 1-2 мм.

Схема осадки резервуара по отдельным точкам периметра приведена в приложении 3

На основании вышеуказанных результатов считать резервуар не отсу твудт испытание на прочность

Приложения 1. Схема отклонений образующих стенки от вертикали (замеры производится после слива воды для 20% образующих с наибольшими отклонениями по результатам замеров на монтаже, зафиксированных в журнале монтажных работ).

2. Схема и таблица зазоров между верхней кромкой наружной коробов плавающей крыши (понтон) и стенкой резервуара, а также зазоров между направляющими и патрубкам в крыше (пантоне).

3. Развертка профиля контура днища резервуара. Нивелировкой определяются отметки контура днища в точках, отстоящих на расстоянии, не более 6 м. Точка отмечается постоянными маркам. Нивелировка производится: а) перед заполнением резервуара, б) по достижении максимального уровня налива; в) по окончании вытержки при максимальном уровне налива; г) после слива воды

Представитель заказчика

Представитель исполнителя



С.М. Б. С.